

# Escali

## DHP3



### WATERPROOF DIGITAL THERMOMETER

- » IP68 Rated waterproof
- » Fast measuring 1.2 mm thin probe
- » Extra durable buttons
- » Temp. hold/min./max. features
- » Protective sheath & pocket clip
- » Automatic shut-off: 60 minutes
- » Temperature range:  
-58°F to 482°F / -50°C to 250°C
- » Battery included (LR44)

### PROPER USE & CARE

- » *Power On/Off:* Press ON/OFF button
- » *Change Units:* Press °C/°F button
- » *Use Display Hold:* Press HOLD/MIN/MAX button until "HOLD" displays on screen
- » *Recall Min./Max. Temperatures:* Press and hold the HOLD/MIN/MAX button until desired function is displayed
- » *Reset Min/Max:* Press and hold the HOLD/MIN/MAX button while in max. or min. mode until 3 dashes flash on screen

### TERMÓMETRO DIGITAL A PRUEBA DE AGUA

- » A prueba de agua IP68
- » Sonda delgada de medición rápida de 1.2 mm
- » Botones extra duraderos
- » Temp. mantener/mín./máx. característica
- » Funda protectora y clip de bolsillo
- » Apagado automático: 60 minutos
- » Rango de temperatura:  
-58°F a 482°F / -50°C a 250°C
- » Batería incluida (LR44)

### USO CORRECTO Y CUIDADO

- » *Encendido/apagado:* Presione el botón ON/OFF
- » *Cambiar unidades:* Presione el botón °C/°F
- » *Use mantener pantalla:* presione el botón HOLD/MIN/MAX hasta que aparezca "HOLD" en la pantalla
- » *Recordar Temperaturas Mín./Máx.:* Presione y mantenga presionado el botón HOLD/MIN/MAX hasta que se visualice la función deseada
- » *Restablezca Mín./Máx.:* Mantenga presionado el botón HOLD/MIN/MAX mientras está en modo máx. o mín. hasta que 3 guiones parpadeen en la pantalla

### THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE IMPERMÉABLE

- » Etanchéité de classe IP68
- » Sonde de mesure rapide de 1,2 mm d'épaisseur
- » Boutons ultra résistants
- » Fonction temp. maintien/min./max.
- » Étui de protection et pince à poche
- » Arrêt automatique : 60 minutes
- » Plage de température :  
-58°F à 482°F / -50°C à 250°C
- » Batterie incluse (LR44)

### UTILISATION ET ENTRETIEN

- » *Marche/Arrêt :* Appuyez sur le bouton ON/OFF
- » *Modifier les unités :* Appuyez sur le bouton °C/°F
- » *Utiliser la fonction de maintien de l'affichage :* Appuyez sur la touche HOLD/MIN/MAX. jusqu'à ce que « HOLD » s'affiche à l'écran
- » *Rappel des températures min./max. :* Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOLD/MIN/MAX jusqu'à ce que la fonction désirée soit affichée
- » *Réinitialiser Min/Max :* Maintenez enfoncé le bouton HOLD/MIN/MAX en mode max. ou min. jusqu'à ce que 3 tirets clignotent à l'écran

TARGET COOKING TEMPERATURES					
Category	Well Done	Med. Well	Medium	Med. Rare	Min. Rest
Beef	170°F (77°C)	165°F (74°C)	160°F (71°C)	145°F (63°C)	3 minutes
Lamb	170°F (77°C)	165°F (74°C)	160°F (71°C)	145°F (63°C)	3 minutes
Pork	170°F (77°C)	165°F (74°C)	160°F (71°C)	145°F (63°C)	3 minutes
Veal	170°F (77°C)	160°F (71°C)	145°F (63°C)		3 minutes
Fish	145°F (63°C)				none
Poultry	165°F (74°C)				none
Ground Beef	160°F (71°C)				none

- » **Caution!** Do not leave thermometer in food during the cooking process.
- » **Caution!** Clean in between uses.
- » **¡Advertencia!** No deje el termómetro en la comida durante el proceso de cocción.
- » **¡Advertencia!** Limpie entre usos.
- » **Attention!** Ne pas laisser le thermomètre dans les aliments durant la cuisson.
- » **Attention!** Nettoyer après chaque utilisation.



Visit [www.escali.com](http://www.escali.com) for more details.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

[www.escali.com](http://www.escali.com)

Escali model # DHP3



8 54202 00643 4

Made in China